

ID Mur	ID Dégât	Commune	Parcelle	Longueur totale du mur	Hauteur du mur [m]+0.3	Type de dommage	Longueur du dommage	Hauteur du dommage [m]+ 0.3	Surface à assainir	Pierres de calage	Urgence	Eloignement parcelle	Mesures spéciales	Image 1	Image 2	Béton	Remarque	Observé
Type Autonumber	Type Autonumber	Texte (choix)	Entier	Réel	Réel	Texte (choix)	Réel	Réel	Réel	Réel	Entier	Booléen	Texte	Hyperlien	Hyperlien	Booléen	Texte	Booléen
		Valeurs Martigny Martigny-Combe				Valeurs Parement bombé Dislocation Pierres manquantes Ecoulement local Ecoulement complet Couronnement manquant Couronnement instable					Valeur 0=immédiat 1=moyen 2=pas urgent	Valeur 0 = adjacent 1= non adjacent	Valeur Rampe Escalier Angle			Valeur 0 = oui 1= non		Valeur 0 = oui 1= non
73	102	Martigny	11332	15.81	-	Ecoulement local	1.80	1.30	2.34	-	2	0	Escalier	pic_20120316145837.JPG		1	-	0
506	101	Martigny	11333	7.30	-	Parement bombé	1.60	1.80	2.88	-	2	0	-	pic_20120316145527.JPG		1	-	0
315	94	Martigny	11333	87.69	-	Ecoulement local	3.80	1.70	6.46	-	0	1	-	pic_20120316134350.JPG	pic_20120316134508.JPG	1	-	0
447	98	Martigny	11337	19.54	-	Ecoulement local	2.50	0.90	2.25	-	2	1	-	pic_20120316141054.JPG		1	-	0
74	99	Martigny	11339	18.17	-	Ecoulement local	2.00	1.40	2.80	-	2	1	-	pic_20120316142657.JPG		1	-	0
74	100	Martigny	11339	18.17	-	Autre avec remarque	14.00	1.10	15.40	-	2	1	-	pic_20120316143027.JPG	pic_20120316143049.JPG	1	mur instable sur toute la longueur	0
424	97	Martigny	11341	8.65	-	Dislocation	2.80	0.90	2.52	-	2	1	-	pic_20120316140725.JPG		1	-	0
296	96	Martigny	11345	26.79	-	Parement bombé	2.60	2.00	5.20	-	1	1	-	pic_20120316140448.JPG	pic_20120316140459.JPG	0	-	0
501	95	Martigny	11349	7.14	-	Couronnement manquant	1.20	1.60	1.92	-	2	1	-	pic_20120316140000.JPG		1	-	0
342	235	Martigny	11363	66.65	-	Ecoulement local	2.30	0.60	1.38	-	2	0	-	pic_20120316135146.JPG		1	-	0
347	234	Martigny	11385	50.81	2.80	Ecoulement complet	2.50	2.80	7.00	-	0	0	-	pic_20120405161432.JPG	pic_20120405161449.JPG	1	-	0
94	62	Martigny	11386	63.84	-	Dislocation	1.40	0.90	1.26	-	2	0	-	pic_20120302142759.JPG		1	-	0
68	63	Martigny	11388	14.34	-	Couronnement manquant	1.50	1.40	2.10	-	2	0	-	pic_20120302144056.JPG		1	-	0
499	93	Martigny	11391	16.63	-	Parement bombé	2.50	2.10	5.25	-	0	0	-	pic_20120316132729.JPG	pic_20120316132747.JPG	1	-	0
144	92	Martigny	11392	15.76	-	Autre avec remarque	2.00	1.85	3.70	-	2	0	-	pic_20120316132142.JPG		1	protection grillage	0
144	91	Martigny	11394	15.76	-	Couronnement manquant	1.85	1.10	2.04	-	2	0	-	pic_20120316131845.JPG		1	-	0
282	74	Martigny	11397	17.02	-	Ecoulement local	3.20	1.90	6.08	-	1	1	-	pic_20120309141747.JPG	pic_20120309141808.JPG	1	-	0
496	65	Martigny	11397	30.03	-	Ecoulement local	5.70	1.10	6.27	-	2	1	-	pic_20120302145701.JPG	pic_20120302145726.JPG	1	mur aval	0
143	64	Martigny	11400	25.97	-	Couronnement instable	3.00	1.10	3.30	-	2	1	-	pic_20120302145029.JPG		1	-	0
94	59	Martigny	11402	63.84	-	Couronnement manquant	1.00	1.42	1.42	-	2	0	-	pic_20120302141756.JPG		1	-	0
94	60	Martigny	11402	63.84	-	Couronnement manquant	1.50	1.50	2.25	-	2	0	-	pic_20120302141930.JPG		1	-	0
94	61	Martigny	11402	63.84	-	Couronnement manquant	1.50	1.10	1.65	-	2	0	-	pic_20120302142047.JPG		1	-	0
298	58	Martigny	11414	46.15	-	Ecoulement local	2.50	1.80	4.50	-	0	1	Rampe	pic_20120302134943.JPG	pic_20120302135020.JPG	1	-	0
92	67	Martigny	11417	19.03	-	Couronnement manquant	0.80	1.80	1.44	-	2	1	-	pic_20120302153845.JPG		1	-	0
344	73	Martigny	11417	27.22	-	Couronnement manquant	1.00	3.10	3.10	-	2	1	-	pic_20120309140809.JPG		1	-	0
344	72	Martigny	11417	27.22	-	Parement bombé	1.50	3.10	4.65	-	2	1	-	pic_20120309140601.JPG		1	-	0
297	80	Martigny	11417	56.10	-	Autre avec remarque	8.10	2.90	23.49	-	2	1	-	pic_20120309145603.JPG	pic_20120309145632.JPG	1	mur grillagé instable	0
100	85	Martigny	11417	11.47	-	Couronnement manquant	10.00	1.55	15.50	-	2	1	-	pic_20120309153214.JPG	pic_20120309153231.JPG	1	-	0
281	47	Martigny	11418	15.69	-	Couronnement instable	2.20	2.30	5.06	-	1	1	Escalier	pic_20120302105812.JPG	pic_20120302105844.JPG	1	-	0
286	13	Martigny	11418	15.58	-	Parement bombé	3.50	3.30	11.55	-	2	1	Escalier	pic_20120229154204.JPG	pic_20120229154257.JPG	1	-	0
297	79	Martigny	11419	56.10	-	Pierres manquantes	0.60	1.95	1.17	-	2	1	-	pic_20120309145259.JPG		1	-	0
84	66	Martigny	11419	27.42	-	Parement bombé	2.50	2.40	6.00	-	0	1	-	pic_20120302153119.JPG	pic_20120302153147.JPG	1	protection existante	0
290	84	Martigny	11419	22.44	-	Parement bombé	2.60	1.75	4.55	-	1	1	-	pic_20120309151403.JPG	pic_20120309151420.JPG	1	-	0
345	9	Martigny	11419	112.99	-	Parement bombé	3.00	2.60	7.80	-	2	0	-	pic_20120229145001.JPG	pic_20120229145114.JPG	1	-	0
299	78	Martigny	11422	58.98	-	Couronnement manquant	2.70	1.55	4.19	-	2	1	-	pic_20120309143912.JPG		1	-	0
299	77	Martigny	11422	58.98	-	Ecoulement local	3.20	1.55	4.96	-	2	1	-	pic_20120309143608.JPG		1	-	0
299	76	Martigny	11422	58.98	-	Couronnement manquant	3.30	1.80	5.94	-	2	1	-	pic_20120309143408.JPG		1	-	0
344	71	Martigny	11422	27.22	2.00	Ecoulement complet	5.00	2.00	10.00	-	0	1	-	pic_20120309140022.JPG	pic_20120309140146.JPG	1	-	0
480	75	Martigny	11422	25.44	-	Couronnement manquant	7.00	0.90	6.30	-	2	1	-	pic_20120309142617.JPG		1	-	0
497	82	Martigny	11423	8.28	-	Ecoulement local	2.50	0.90	2.25	-	2	1	-	pic_20120309150609.JPG		1	-	0
99	50	Martigny	11423	37.75	-	Autre avec remarque	3.50	3.20	11.20	-	1	1	Angle	pic_20120302112051.JPG	pic_20120302112110.JPG	1	mur fissuré	0
60	83	Martigny	11423	6.40	-	Couronnement manquant	6.20	1.20	7.44	-	2	1	-	pic_20120309150953.JPG		1	-	0
497	81	Martigny	11423	8.28	-	Parement bombé	35.00	1.45	50.75	-	1	1	-	pic_20120309150429.JPG		1	-	0
306	88	Martigny	11425	15.41	-	Ecoulement local	6.00	1.40	8.40	-	1	1	-	pic_20120309155118.JPG	pic_20120309155137.JPG	1	-	0
351	89	Martigny	11425	54.09	-	Ecoulement local	1.00	1.80	1.80	-	1	1	-	pic_20120309160245.JPG		1	-	0
351	90	Martigny	11425	54.09	-	Ecoulement local	2.00	1.80	3.60	-	1	1	-	pic_20120302154228.JPG	pic_20120309155720.JPG	1	-	0
306	87	Martigny	11425	15.41	-	Couronnement manquant	2.50	1.40	3.50	-	2	1	-	pic_20120309154942.JPG		1	-	0
294	86	Martigny	11425	22.52	-	Couronnement manquant	4.50	2.80	12.60	-	2	1	-	pic_20120309154538.JPG		1	-	0
313	233	Martigny	11558	132.35	-	Ecoulement local	5.00	1.50	7.50	-	2	0	-	pic_20120405153842.JPG	pic_20120405153903.JPG	1	-	0
345	10	Martigny	13433	112.99	-	Ecoulement local	1.60	0.95	1.52	-	2	0	-	pic_20120229145627.JPG		1	-	0
93	18	Martigny	13433	59.92	-	Parement bombé	5.00	2.00	10.00	-	1	1	-	pic_20120229152343.JPG		1	-	0

ID Mur	ID Dégât	Commune	Parcelle	Longueur totale du mur	Hauteur du mur [m]+0.3	Type de dommage	Longueur du dommage	Hauteur du dommage [m]+ 0.3	Surface à assainir	Pierres de calage	Urgence	Eloignement parcelle	Mesures spéciales	Image 1	Image 2	Béton	Remarque	Observé
Type Autonumber	Type Autonumber	Texte (choix)	Entier	Réel	Réel	Texte (choix)	Réel	Réel	Réel	Réel	Entier	Booléen	Texte	Hyperlien	Hyperlien	Booléen	Texte	Booléen
		Valeurs Martigny Martigny-Combe				Valeurs Parement bombé Dislocation Pierres manquantes Ecoulement local Ecoulement complet Couronnement manquant Couronnement instable					Valeur 0=immédiat 1=moyen 2=pas urgent	Valeur 0 = adjacent 1= non adjacent	Valeur Rampe Escalier Angle			Valeur 0 = oui 1= non		Valeur 0 = oui 1= non
93	11	Martigny	13433	59.92	3.30	Ecoulement complet	6.00	3.30	19.80	-	0	0	-	pic_20120229150421.JPG	pic_20120229150753.JPG	1	route	0
93	12	Martigny	13433	59.92	2.00	Ecoulement complet	25.00	2.00	50.00	-	0	1	-	pic_20120229152800.JPG	pic_20120229152954.JPG	1	-	0
284	69	Martigny	13441	33.95	-	Couronnement instable	6.30	0.60	3.78	-	2	1	Rampe	pic_20120309134641.JPG	pic_20120309134616.JPG	1	-	0
284	70	Martigny	13441	33.95	1.00	Ecoulement complet	7.00	1.00	7.00	-	1	1	-	pic_20120309134916.JPG	pic_20120309134951.JPG	1	-	0
420	8	Martigny	14857	7.17	-	Couronnement manquant	5.00	1.90	9.50	-	2	0	-	pic_20120229143748.JPG	pic_20120229143829.JPG	0	-	0
47	56	Martigny-Combe	1	55.97	-	Couronnement manquant	1.40	1.80	2.52	-	2	1	-	pic_20120302134319.JPG		1	-	0
47	57	Martigny-Combe	1	55.97	-	Parement bombé	1.70	2.20	3.74	-	0	1	-	pic_20120302134030.JPG	pic_20120302134152.JPG	1	-	0
47	55	Martigny-Combe	3	55.97	-	Ecoulement local	2.50	1.80	4.50	-	0	1	-	pic_20120302133643.JPG	pic_20120302133705.JPG	1	-	0
246	53	Martigny-Combe	4	120.29	-	Ecoulement local	1.50	1.30	1.95	-	2	1	Angle	pic_20120302132350.JPG		1	-	0
246	52	Martigny-Combe	5	120.29	-	Couronnement manquant	1.50	1.30	1.95	-	2	1	-	pic_20120302131808.JPG		1	-	0
246	51	Martigny-Combe	6	120.29	-	Ecoulement local	2.00	1.05	2.10	-	2	1	-	pic_20120302130830.JPG		1	-	0
118	6	Martigny-Combe	7	67.23	-	Couronnement manquant	2.60	2.00	5.20	2.6	2	1	-	pic_20120229141855.JPG	pic_20120229141924.JPG	1	-	0
333	15	Martigny-Combe	7	234.54	-	Pierres manquantes	3.00	2.80	8.40	-	2	1	-	pic_20120229154845.JPG	pic_20120229154919.JPG	1	rénovation douteuse	0
333	48	Martigny-Combe	7	234.54	-	Couronnement instable	6.00	2.60	15.60	-	2	1	-	pic_20120302110431.JPG		1	-	0
47	54	Martigny-Combe	8	55.97	-	Couronnement manquant	1.00	1.70	1.70	-	2	1	-	pic_20120302133417.JPG		1	-	0
47	236	Martigny-Combe	8	55.97	-	Couronnement manquant	1.00	1.30	1.30	-	2	1	-	pic_20120302133230.JPG	pic_20120302134100.JPG	1	-	0
118	5	Martigny-Combe	10	67.23	-	Couronnement manquant	2.50	1.60	4.00	-	2	1	-	pic_20120229141130.JPG		1	-	0
408	7	Martigny-Combe	11	3.95	-	Dislocation	3.00	1.05	3.15	-	2	1	Angle	pic_20120229142544.JPG	pic_20120229142658.JPG	1	couronnement manquant	0
118	4	Martigny-Combe	12	67.23	-	Couronnement manquant	1.00	1.05	1.05	-	2	1	-	pic_20120229140531.JPG		1	-	0
119	46	Martigny-Combe	12	66.23	-	Parement bombé	1.50	1.10	1.65	-	1	1	-	pic_20120302104508.JPG	pic_20120302104631.JPG	1	-	0
118	3	Martigny-Combe	12	67.23	-	Ecoulement local	2.40	1.05	2.52	-	1	1	-	pic_20120229140123.JPG	pic_20120229140159.JPG	1	-	0
333	49	Martigny-Combe	12	234.54	-	Couronnement manquant	3.50	2.30	8.05	-	2	1	-	pic_20120302110818.JPG		1	-	0
332	68	Martigny-Combe	15	140.70	-	Ecoulement local	1.50	1.10	1.65	-	1	1	-	pic_20120302102547.JPG	pic_20120302103400.JPG	1	-	0
332	39	Martigny-Combe	15	140.70	-	Couronnement instable	2.00	1.60	3.20	-	2	1	-	pic_20120301155337.JPG	pic_20120301155425.JPG	1	-	0
332	41	Martigny-Combe	15	140.70	-	Parement bombé	2.00	1.70	3.40	-	1	1	-	pic_20120301160730.JPG		1	-	0
332	42	Martigny-Combe	15	140.70	-	Ecoulement local	2.00	2.00	4.00	-	1	1	-	pic_20120301160454.JPG	pic_20120301160541.JPG	1	protection existante	0
332	44	Martigny-Combe	15	140.70	-	Dislocation	2.00	1.00	2.00	-	2	1	-	pic_20120301161623.JPG	pic_20120301161649.JPG	1	-	0
332	40	Martigny-Combe	15	140.70	-	Pierres manquantes	3.00	1.55	4.65	-	2	1	-	pic_20120301155919.JPG	pic_20120301155937.JPG	1	-	0
332	43	Martigny-Combe	15	140.70	-	Couronnement instable	3.00	1.20	3.60	-	2	1	-	pic_20120301161408.JPG	pic_20120301161428.JPG	1	-	0
332	45	Martigny-Combe	15	140.70	-	Couronnement manquant	5.00	1.10	5.50	-	2	1	-	pic_20120302102423.JPG	pic_20120302102434.JPG	1	-	0
245	35	Martigny-Combe	16	170.00	-	Couronnement manquant	1.50	1.40	2.10	-	2	1	-	pic_20120301152210.JPG		1	-	0
333	14	Martigny-Combe	16	234.54	-	Pierres manquantes	2.00	2.00	4.00	-	1	1	Escalier	pic_20120229155843.JPG		1	-	0
245	36	Martigny-Combe	16	170.00	-	Pierres manquantes	3.00	2.50	7.50	-	2	1	Escalier	pic_20120301152454.JPG		1	-	0
333	16	Martigny-Combe	16	234.54	-	Pierres manquantes	4.50	0.80	3.60	-	2	1	-	pic_20120229160519.JPG		1	-	0
245	37	Martigny-Combe	22	170.00	-	Couronnement manquant	1.00	0.90	0.90	-	2	1	-	pic_20120301153036.JPG		1	-	0
245	33	Martigny-Combe	22	170.00	-	Ecoulement local	1.50	0.90	1.35	-	2	1	-	pic_20120301150720.JPG	pic_20120301150736.JPG	1	-	0
333	17	Martigny-Combe	22	234.54	-	Parement bombé	2.00	1.50	3.00	-	1	0	-	pic_20120229161444.JPG	pic_20120229161541.JPG	1	-	0
245	34	Martigny-Combe	22	170.00	-	Parement bombé	2.00	1.30	2.60	-	2	1	-	pic_20120301151525.JPG		1	-	0
42	38	Martigny-Combe	22	27.17	-	Parement bombé	2.00	1.50	3.00	-	0	1	-	pic_20120301154351.JPG	pic_20120301154442.JPG	1	-	0
333	19	Martigny-Combe	22	234.54	-	Dislocation	3.00	1.00	3.00	-	1	0	Rampe	pic_20120301133555.JPG	pic_20120301133616.JPG	0	-	0
36	29	Martigny-Combe	24	36.15	-	Pierres manquantes	3.70	1.40	5.18	-	2	1	Angle	pic_20120301142855.JPG	pic_20120301142912.JPG	1	-	0
486	20	Martigny-Combe	24	18.43	-	Pierres manquantes	12.00	1.20	14.40	12	2	0	-	pic_20120301134246.JPG	pic_20120301134322.JPG	1	-	0
244	27	Martigny-Combe	25	77.52	-	Parement bombé	2.00	1.30	2.60	-	1	1	-	pic_20120301141930.JPG	pic_20120301142006.JPG	1	-	0
244	28	Martigny-Combe	25	77.52	0.80	Ecoulement complet	7.50	0.80	6.00	-	2	1	-	pic_20120301142213.JPG		1	-	0
244	26	Martigny-Combe	25	77.52	-	Couronnement instable	13.00	1.20	15.60	-	2	1	-	pic_20120301141623.JPG	pic_20120301141644.JPG	1	-	0
153	30	Martigny-Combe	26	64.62	-	Couronnement manquant	6.00	1.90	11.40	-	2	1	-	pic_20120301143445.JPG	pic_20120301143458.JPG	1	-	0
244	24	Martigny-Combe	28	77.52	-	Parement bombé	2.00	1.50	3.00	-	2	1	-	pic_20120301140634.JPG	pic_20120301140702.JPG	1	-	0
244	25	Martigny-Combe	28	77.52	-	Dislocation	6.00	1.30	7.80	-	1	1	Angle	pic_20120301141047.JPG	pic_20120301141108.JPG	1	-	0
41	31	Martigny-Combe	34	38.22	-	Couronnement manquant	1.50	1.50	2.25	-	2	1	-	pic_20120301144435.JPG		1	-	0
41	32	Martigny-Combe	34	38.22	-	Ecoulement local	2.00	1.90	3.80	-	1	1	Escalier	pic_20120301144856.JPG	pic_20120301144914.JPG	1	-	0
244	22	Martigny-Combe	37	77.52	-	Dislocation	1.00	1.30	1.30	-	2	1	-	pic_20120301140104.JPG		1	-	0

ID Mur	ID Dégât	Commune	Parcelle	Longueur totale du mur	Hauteur du mur [m]+0.3	Type de dommage	Longueur du dommage	Hauteur du dommage [m]+ 0.3	Surface à assainir	Pierres de calage	Urgence	Eloignement parcelle	Mesures spéciales	Image 1	Image 2	Béton	Remarque	Observé
Type Autonumber	Type Autonumber	Texte (choix)	Entier	Réel	Réel	Texte (choix)	Réel	Réel	Réel	Réel	Entier	Booléen	Texte	Hyperlien	Hyperlien	Booléen	Texte	Booléen
		Valeurs Martigny Martigny-Combe				Valeurs Parement bombé Dislocation Pierres manquantes Ecoulement local Ecoulement complet Couronnement manquant Couronnement instable					Valeur 0=immédiat 1=moyen 2=pas urgent	Valeur 0 = adjacent 1= non adjacent	Valeur Rampe Escalier Angle			Valeur 0 = oui 1= non		Valeur 0 = oui 1= non
244	23	Martigny-Combe	37	77.52	-	Couronnement manquant	2.00	0.90	1.80	-	2	1	Angle	pic_20120301140339.JPG		1	-	0
451	21	Martigny-Combe	43	7.36	-	Dislocation	7.80	0.90	7.02	-	1	1	-	pic_20120301135248.JPG	pic_20120301135300.JPG	1	-	0
152	175	Martigny-Combe	4108	5.78	-	Dislocation	1.00	1.00	1.00	-	2	0	-	pic_20120328135642.JPG	pic_20120328135625.JPG	1	-	0
132	212	Martigny-Combe	4114	45.68	-	Pierres manquantes	0.60	1.30	0.78	-	2	1	-	pic_20120329151029.JPG	pic_20120329151044.JPG	1	-	0
280	182	Martigny-Combe	4114	75.10	-	Parement bombé	1.70	1.30	2.21	-	1	0	-	pic_20120328142055.JPG	pic_20120328142217.JPG	1	-	0
280	181	Martigny-Combe	4114	75.10	-	Dislocation	1.80	1.30	2.34	-	2	0	Angle	pic_20120328141837.JPG	pic_20120328141857.JPG	1	-	0
58	186	Martigny-Combe	4114	29.01	-	Ecoulement local	1.80	0.80	1.44	-	2	0	-	pic_20120328144303.JPG	pic_20120328144347.JPG	1	-	0
272	189	Martigny-Combe	4114	43.79	-	Dislocation	2.50	1.30	3.25	-	2	0	-	pic_20120328145941.JPG	pic_20120328145953.JPG	1	-	0
272	190	Martigny-Combe	4114	43.79	-	Autre avec remarque	17.00	0.95	16.15	-	2	0	-	pic_20120328150341.JPG	pic_20120328150412.JPG	1	mur pratiquement disparu	0
58	187	Martigny-Combe	4114	29.01	-	Couronnement instable	27.00	0.90	24.30	-	2	0	-	pic_20120328144828.JPG	pic_20120328144911.JPG	1	-	0
270	177	Martigny-Combe	4115	33.88	-	Pierres manquantes	1.30	1.40	1.82	-	1	0	-	pic_20120328140225.JPG	pic_20120328140243.JPG	1	-	0
270	176	Martigny-Combe	4115	33.88	-	Ecoulement local	2.10	0.80	1.68	-	2	0	-	pic_20120328135926.JPG	pic_20120328135945.JPG	1	-	0
275	132	Martigny-Combe	4126	42.55	-	Ecoulement local	0.90	0.85	0.77	-	2	1	-	pic_20120326133938.JPG		1	-	0
270	178	Martigny-Combe	4131	33.88	-	Pierres manquantes	0.60	0.80	0.48	-	2	0	-	pic_20120328140632.JPG	pic_20120328140649.JPG	1	-	0
270	179	Martigny-Combe	4131	33.88	-	Couronnement manquant	0.80	1.10	0.88	-	2	0	-	pic_20120328140844.JPG	pic_20120328140912.JPG	1	-	0
522	180	Martigny-Combe	4132	3.98	-	Couronnement manquant	1.00	1.00	1.00	-	2	0	-	pic_20120328141358.JPG	pic_20120328141413.JPG	1	-	0
169	150	Martigny-Combe	4135	14.31	-	Couronnement instable	2.00	0.80	1.60	-	2	1	-	pic_20120326145538.JPG		1	-	0
322	147	Martigny-Combe	4135	142.16	-	Parement bombé	2.60	2.05	5.33	-	1	1	-	pic_20120326144137.JPG	pic_20120326144157.JPG	1	-	0
63	139	Martigny-Combe	4135	17.17	1.40	Ecoulement complet	3.10	1.40	4.34	-	1	1	-	pic_20120326134929.JPG	pic_20120326134755.JPG	1	-	0
322	148	Martigny-Combe	4135	142.16	1.90	Ecoulement complet	7.00	1.90	13.30	-	2	1	Rampe	pic_20120326144537.JPG	pic_20120326144547.JPG	1	-	0
33	137	Martigny-Combe	4138	22.63	-	Pierres manquantes	0.40	0.90	0.36	-	2	0	Angle	pic_20120323153923.JPG	pic_20120323153854.JPG	1	Le dégât se situe sur deux murs	0
134	138	Martigny-Combe	4138	41.14	-	Pierres manquantes	0.40	0.90	0.36	-	2	0	Angle	pic_20120323153854.JPG	pic_20120323153923.JPG	1	Le dégât se situe sur deux murs	0
248	135	Martigny-Combe	4139	26.80	-	Ecoulement local	1.50	1.45	2.18	-	2	0	-	pic_20120323160842.JPG	pic_20120323160855.JPG	1	Bord de route	0
248	136	Martigny-Combe	4139	26.80	-	Couronnement manquant	1.80	1.45	2.61	-	2	0	-	pic_20120323160530.JPG	pic_20120323160544.JPG	1	Bord de route	0
33	133	Martigny-Combe	4140	22.63	-	Couronnement manquant	0.50	0.70	0.35	-	2	0	Escalier	pic_20120323154726.JPG		1	-	0
174	131	Martigny-Combe	4140	12.77	-	Couronnement manquant	5.10	1.35	6.89	-	2	1	-	pic_20120323152801.JPG	pic_20120323152805.JPG	1	début du mur abimé + quelques pierres manquantes	0
0	140	Martigny-Combe	4142	15.61	-	Couronnement instable	1.30	0.95	1.24	-	2	1	-	pic_20120326135419.JPG		1	-	0
337	130	Martigny-Combe	4145	162.11	-	Pierres manquantes	0.40	0.90	0.36	-	2	1	-	pic_20120323152005.JPG		1	-	0
337	129	Martigny-Combe	4149	162.11	-	Couronnement manquant	1.20	1.00	1.20	-	2	1	-	pic_20120323151642.JPG		1	-	0
337	128	Martigny-Combe	4149	162.11	1.40	Ecoulement complet	2.60	1.40	3.64	-	1	0	Angle	pic_20120323151148.JPG	pic_20120323151205.JPG	1	-	0
513	134	Martigny-Combe	4149	13.92	-	Autre avec remarque	12.00	0.95	11.40	-	2	0	-	pic_20120323155509.JPG	pic_20120323155524.JPG	1	partiellement écroule sur toute la longueur	0
339	142	Martigny-Combe	4150	54.33	-	Ecoulement local	1.00	1.20	1.20	-	1	1	-	pic_20120326140238.JPG	pic_20120326140252.JPG	1	-	0
339	141	Martigny-Combe	4150	54.33	-	Couronnement manquant	2.85	0.90	2.57	-	2	1	-	pic_20120326135913.JPG		1	-	0
322	149	Martigny-Combe	4153	142.16	1.35	Ecoulement complet	4.20	1.35	5.67	-	2	1	-	pic_20120326145151.JPG	pic_20120326145240.JPG	1	-	0
280	183	Martigny-Combe	4163	75.10	-	Couronnement manquant	3.50	0.75	2.63	-	2	0	-	pic_20120328142614.JPG	pic_20120328142632.JPG	1	-	0
280	184	Martigny-Combe	4163	75.10	-	Couronnement manquant	3.60	0.70	2.52	-	2	0	-	pic_20120328142824.JPG	pic_20120328142845.JPG	1	-	0
280	185	Martigny-Combe	4163	75.10	-	Couronnement instable	12.00	1.50	18.00	-	2	0	-	pic_20120328143651.JPG	pic_20120328143730.JPG	1	dommage sur le niveau intermédiaire	0
111	146	Martigny-Combe	4166	17.19	-	Ecoulement local	0.40	1.05	0.42	-	2	1	-	pic_20120326142124.JPG		1	-	0
339	144	Martigny-Combe	4167	54.33	-	Ecoulement local	1.45	0.90	1.31	-	2	1	-	pic_20120326141300.JPG	pic_20120326141415.JPG	1	-	0
339	143	Martigny-Combe	4167	54.33	-	Ecoulement local	1.60	1.20	1.92	-	1	1	-	pic_20120326140805.JPG	pic_20120326140820.JPG	1	-	0
339	145	Martigny-Combe	4167	54.33	-	Ecoulement local	2.30	1.20	2.76	-	1	1	-	pic_20120326141108.JPG	pic_20120326141458.JPG	1	-	0
1	127	Martigny-Combe	4172	11.17	-	Ecoulement local	1.50	1.10	1.65	-	2	1	-	pic_20120323145804.JPG		1	-	0
62	188	Martigny-Combe	4180	28.24	-	Ecoulement local	0.50	1.00	0.50	-	2	0	-	pic_20120328145627.JPG	pic_20120328145613.JPG	1	-	0
135	216	Martigny-Combe	4180	25.01	-	Couronnement manquant	0.50	0.50	0.25	-	2	0	-	pic_20120405135834.JPG	pic_20120405135855.JPG	1	-	0
62	191	Martigny-Combe	4180	28.24	-	Couronnement instable	0.70	0.60	0.42	-	2	0	-	pic_20120328151216.JPG	pic_20120328151227.JPG	1	-	0
133	206	Martigny-Combe	4180	95.50	-	Couronnement manquant	1.00	0.80	0.80	-	2	0	Escalier	pic_20120329134214.JPG	pic_20120329134227.JPG	1	-	0
127	223	Martigny-Combe	4180	63.71	-	Pierres manquantes	1.00	1.10	1.10	-	1	0	-	pic_20120405142550.JPG	pic_20120405142602.JPG	1	-	0
343	151	Martigny-Combe	4180	327.37	-	Ecoulement local	1.40	1.10	1.54	-	2	0	-	pic_20120326152013.JPG		1	-	0
133	207	Martigny-Combe	4180	95.50	-	Couronnement manquant	1.40	0.50	0.70	-	2	0	-	pic_20120329133908.JPG	pic_20120329133921.JPG	1	pierres manquantes aussi	0
133	205	Martigny-Combe	4180	95.50	-	Pierres manquantes	1.90	1.00	1.90	-	2	0	-	pic_20120329133621.JPG	pic_20120329133638.JPG	1	-	0
62	192	Martigny-Combe	4180	28.24	-	Couronnement manquant	2.00	0.60	1.20	-	2	0	-	pic_20120328151745.JPG	pic_20120328151758.JPG	1	-	0

ID Mur	ID Dégât	Commune	Parcelle	Longueur totale du mur	Hauteur du mur [m]±0.3	Type de dommage	Longueur du dommage	Hauteur du dommage [m]±0.3	Surface à assainir	Pierres de calage	Urgence	Eloignement parcelle	Mesures spéciales	Image 1	Image 2	Béton	Remarque	Observé
Type Autonumber	Type Autonumber	Texte (choix)	Entier	Réel	Réel	Texte (choix)	Réel	Réel	Réel	Réel	Entier	Booléen	Texte	Hyperlien	Hyperlien	Booléen	Texte	Booléen
		Valeurs Martigny Martigny-Combe				Valeurs Parement bombé Dislocation Pierres manquantes Ecoulement local Ecoulement complet Couronnement manquant Couronnement instable					Valeur 0=immédiat 1=moyen 2=pas urgent	Valeur 0 = adjacent 1= non adjacent	Valeur Rampe Escalier Angle			Valeur 0 = oui 1= non		Valeur 0 = oui 1= non
276	217	Martigny-Combe	4180	79.34	-	Couronnement manquant	2.10	0.70	1.47	-	2	0	-	pic_20120405140542.JPG	pic_20120405140555.JPG	1	-	0
62	193	Martigny-Combe	4180	28.24	-	Couronnement manquant	2.50	0.60	1.50	-	2	0	-	pic_20120328152010.JPG	pic_20120328152022.JPG	1	-	0
48	154	Martigny-Combe	4180	31.56	-	Parement bombé	5.00	1.90	9.50	-	2	0	-	pic_20120327134508.JPG		1	tiges de protection	0
276	218	Martigny-Combe	4180	79.34	-	Couronnement instable	12.00	0.45	5.40	-	2	0	-	pic_20120405141031.JPG	pic_20120405141045.JPG	1	-	0
127	222	Martigny-Combe	4180	63.71	-	Couronnement instable	30.10	0.55	16.56	-	2	0	-	pic_20120405142343.JPG	pic_20120405142401.JPG	1	-	0
532	214	Martigny-Combe	4200	48.02	-	Parement bombé	1.80	1.50	2.70	-	2	1	-	pic_20120329152327.JPG	pic_20120329152423.JPG	1	-	0
263	215	Martigny-Combe	4201	34.77	-	Couronnement manquant	2.00	0.70	1.40	-	2	1	-	pic_20120329160525.JPG		1	-	0
262	1	Martigny-Combe	4205	49.93	-	Parement bombé	3.20	1.90	6.08	-	1	1	-	pic_20120326151101.JPG	pic_20120326151208.JPG	1	-	0
341	152	Martigny-Combe	4209	71.89	-	Autre avec remarque	5.40	0.90	4.86	-	2	1	-	pic_20120326155418.JPG		1	mur quasi-inexistant	0
340	232	Martigny-Combe	4211	125.72	-	Parement bombé	4.00	2.10	8.40	-	2	0	Escalier	pic_20120405153025.JPG	pic_20120405153037.JPG	1	-	0
71	2	Martigny-Combe	4212	21.42	-	Couronnement manquant	0.60	1.30	0.78	-	2	1	Escalier	pic_20120326160637.JPG		1	-	0
341	153	Martigny-Combe	4213	71.89	-	Autre avec remarque	1.90	1.80	3.42	-	1	1	-	pic_20120326160100.JPG	pic_20120326160132.JPG	1	mur instable	0
251	221	Martigny-Combe	4217	6.72	-	Couronnement manquant	0.50	0.70	0.35	-	2	0	-	pic_20120405141759.JPG	pic_20120405141514.JPG	1	-	0
251	220	Martigny-Combe	4217	6.72	-	Couronnement manquant	1.00	0.60	0.60	-	2	0	-	pic_20120405141619.JPG	pic_20120405141514.JPG	1	-	0
251	219	Martigny-Combe	4217	6.72	-	Couronnement manquant	1.10	0.80	0.88	-	2	0	-	pic_20120405141447.JPG	pic_20120405141514.JPG	1	-	0
136	194	Martigny-Combe	4218	147.11	-	Ecoulement local	0.60	1.10	0.66	-	1	0	-	pic_20120328152612.JPG	pic_20120328152630.JPG	1	-	0
532	213	Martigny-Combe	4221	48.02	-	Ecoulement local	1.00	1.80	1.80	-	2	1	-	pic_20120329151826.JPG	pic_20120329151843.JPG	1	-	0
265	155	Martigny-Combe	4234	22.71	-	Ecoulement local	1.20	1.40	1.68	-	1	1	-	pic_20120327135817.JPG		1	-	0
261	160	Martigny-Combe	4235	8.97	-	Couronnement manquant	1.20	1.10	1.32	-	2	1	-	pic_20120327142345.JPG		1	-	0
136	195	Martigny-Combe	4238	147.11	-	Pierres manquantes	2.30	0.70	1.61	-	2	0	-	pic_20120328153313.JPG		1	-	0
404	161	Martigny-Combe	4243	10.31	-	Autre avec remarque	8.80	1.10	9.68	-	2	1	-	pic_20120327144107.JPG	pic_20120327144130.JPG	1	mur instable	0
264	169	Martigny-Combe	4245	14.70	-	Dislocation	0.60	1.30	0.78	-	2	1	-	pic_20120327152620.JPG	pic_20120327152637.JPG	1	mur renforcé avec des tiges en fer	0
264	170	Martigny-Combe	4245	14.70	-	Couronnement instable	0.60	1.10	0.66	-	2	1	-	pic_20120327152904.JPG		1	-	0
521	231	Martigny-Combe	4248	6.31	-	Autre avec remarque	3.60	2.60	9.36	-	2	0	-	pic_20120405151546.JPG	pic_20120405151555.JPG	1	fond du mur instable	0
324	210	Martigny-Combe	6502	50.02	-	Parement bombé	2.00	2.00	4.00	-	2	1	-	pic_20120329142510.JPG	pic_20120329142528.JPG	1	faiblement bombé - accès difficile	0
102	197	Martigny-Combe	6503	21.97	-	Autre avec remarque	3.00	1.90	5.70	-	2	1	-	pic_20120328155124.JPG	pic_20120328155134.JPG	1	mur instable avec grillage de protection	0
102	198	Martigny-Combe	6503	21.97	-	Autre avec remarque	5.60	1.40	7.84	-	2	1	-	pic_20120328155500.JPG	pic_20120328155546.JPG	1	mur instable avec grillage de protection	0
114	196	Martigny-Combe	6506	28.08	-	Parement bombé	1.90	1.50	2.85	-	2	0	-	pic_20120328154638.JPG	pic_20120328154718.JPG	1	-	0
324	209	Martigny-Combe	6514	50.02	-	Parement bombé	1.80	1.70	3.06	-	2	1	-	pic_20120329141459.JPG		1	faiblement bombé - accès difficile	0
324	208	Martigny-Combe	6514	50.02	-	Dislocation	2.50	1.35	3.38	-	2	1	-	pic_20120329141921.JPG	pic_20120329141941.JPG	1	-	0
232	199	Martigny-Combe	6515	54.81	1.65	Ecoulement complet	2.10	1.65	3.47	-	1	1	-	pic_20120328160306.JPG	pic_20120328160321.JPG	1	-	0
214	211	Martigny-Combe	6515	37.64	-	Autre avec remarque	19.00	2.00	38.00	-	1	1	-	pic_20120329143527.JPG	pic_20120329143556.JPG	1	mur instable et partiellement effondré	0
151	200	Martigny-Combe	6516	62.60	-	Ecoulement local	0.50	1.10	0.55	-	2	0	-	pic_20120328160927.JPG	pic_20120328160945.JPG	1	-	0
540	229	Martigny-Combe	6516	5.65	1.10	Ecoulement complet	5.60	1.10	6.16	-	0	0	-	pic_20120405144928.JPG	pic_20120405144939.JPG	1	-	0
317	201	Martigny-Combe	6522	35.77	-	Dislocation	1.00	1.00	1.00	-	2	0	-	pic_20120328161443.JPG	pic_20120328161501.JPG	1	-	0
147	203	Martigny-Combe	6552	35.10	-	Pierres manquantes	0.80	0.90	0.72	-	2	0	-	pic_20120328162109.JPG	pic_20120328162122.JPG	1	-	0
147	202	Martigny-Combe	6552	35.10	-	Couronnement manquant	1.10	0.60	0.66	-	2	0	-	pic_20120328161923.JPG		1	-	0
147	204	Martigny-Combe	6552	35.10	-	Couronnement manquant	1.10	0.70	0.77	-	2	0	-	pic_20120328162253.JPG	pic_20120328162305.JPG	1	-	0
328	225	Martigny-Combe	6552	57.00	-	Pierres manquantes	1.10	1.00	1.10	-	2	0	-	pic_20120405143157.JPG	pic_20120405143208.JPG	1	-	0
328	227	Martigny-Combe	6552	57.00	-	Pierres manquantes	1.20	0.90	1.08	-	1	0	-	pic_20120405143915.JPG	pic_20120405143925.JPG	1	-	0
328	224	Martigny-Combe	6552	57.00	-	Couronnement instable	2.00	0.65	1.30	-	2	0	-	pic_20120405142931.JPG	pic_20120405142942.JPG	1	-	0
234	172	Martigny-Combe	6552	30.84	1.20	Ecoulement complet	2.20	1.20	2.64	-	1	0	-	pic_20120327153752.JPG	pic_20120327154007.JPG	1	-	0
231	157	Martigny-Combe	6552	22.84	1.40	Ecoulement complet	2.70	1.40	3.78	-	0	0	-	pic_20120327141020.JPG	pic_20120327141049.JPG	1	-	0
328	228	Martigny-Combe	6552	57.00	-	Ecoulement local	3.90	1.50	5.85	-	1	0	-	pic_20120405144213.JPG	pic_20120405144227.JPG	1	-	0
328	226	Martigny-Combe	6552	57.00	-	Couronnement manquant	9.20	0.60	5.52	-	2	0	-	pic_20120405143611.JPG	pic_20120405143642.JPG	1	-	0
229	159	Martigny-Combe	6554	16.37	-	Dislocation	0.90	1.20	1.08	-	1	1	-	pic_20120327141940.JPG	pic_20120327142000.JPG	1	-	0
67	162	Martigny-Combe	6554	5.43	-	Dislocation	1.30	1.60	2.08	-	2	1	-	pic_20120327144723.JPG		1	mur renforcé avec des tiges	0
515	156	Martigny-Combe	6556	6.67	-	Ecoulement local	1.00	1.10	1.10	-	2	1	-	pic_20120327140403.JPG		1	-	0
226	163	Martigny-Combe	6557	15.91	-	Ecoulement local	3.50	1.20	4.20	-	1	1	-	pic_20120327145113.JPG	pic_20120327145137.JPG	1	-	0
229	158	Martigny-Combe	6559	16.37	-	Ecoulement local	1.20	1.40	1.68	-	2	1	-	pic_20120327141736.JPG		1	-	0
237	166	Martigny-Combe	6559	53.79	-	Parement bombé	1.50	1.40	2.10	-	1	1	-	pic_20120327150330.JPG	pic_20120327150353.JPG	1	-	0

ID Mur	ID Dégât	Commune	Parcelle	Longueur totale du mur	Hauteur du mur [m]+0.3	Type de dommage	Longueur du dommage	Hauteur du dommage [m]+ 0.3	Surface à assainir	Pierres de calage	Urgence	Eloignement parcelle	Mesures spéciales	Image 1	Image 2	Béton	Remarque	Observé
Type Autonumber	Type Autonumber	Texte (choix)	Entier	Réel	Réel	Texte (choix)	Réel	Réel	Réel	Réel	Entier	Booléen	Texte	Hyperlien	Hyperlien	Booléen	Texte	Booléen
		Valeurs Martigny Martigny-Combe				Valeurs Parement bombé Dislocation Pierres manquantes Ecoulement local Ecoulement complet Couronnement manquant Couronnement instable					Valeur 0=immédiat 1=moyen 2=pas urgent	Valeur 0 = adjacent 1= non adjacent	Valeur Rampe Escalier Angle			Valeur 0 = oui 1= non		Valeur 0 = oui 1= non
7	168	Martigny-Combe	6559	15.18	1.20	Ecoulement complet	1.80	1.20	2.16	-	1	1	-	pic_20120327152035.JPG	pic_20120327152053.JPG	1	-	0
237	165	Martigny-Combe	6560	53.79	-	Autre avec remarque	2.20	1.70	3.74	-	2	0	-	pic_20120327145838.JPG	pic_20120327145851.JPG	1	mur instable avec tiges de protection	0
194	171	Martigny-Combe	6564	6.56	-	Ecoulement local	0.80	0.80	0.64	-	2	1	-	pic_20120327153351.JPG	pic_20120327153422.JPG	1	-	0
10	167	Martigny-Combe	6565	7.35	-	Parement bombé	1.10	1.20	1.32	-	2	1	-	pic_20120327151650.JPG	pic_20120327151733.JPG	1	-	0
236	174	Martigny-Combe	6567	59.66	-	Dislocation	2.40	1.30	3.12	-	2	0	-	pic_20120327160713.JPG	pic_20120327160806.JPG	1	-	0
512	164	Martigny-Combe	6567	4.16	1.40	Ecoulement complet	4.00	1.40	5.60	-	2	0	-	pic_20120327145512.JPG	pic_20120327145604.JPG	1	-	0
203	173	Martigny-Combe	6583	5.52	-	Ecoulement local	1.40	1.30	1.82	-	1	0	-	pic_20120327155252.JPG		1	-	0
150	230	Martigny-Combe	6590	134.10	-	Autre avec remarque	3.00	2.40	7.20	-	2	0	-	pic_20120405150835.JPG	pic_20120405150848.JPG	1	fond du mur instable	0
207	107	Martigny-Combe	6619	10.87	-	Ecoulement local	2.20	1.70	3.74	-	0	0	-	pic_20120320134020.JPG	pic_20120320134043.JPG	1	-	0
16	122	Martigny-Combe	6624	19.05	-	Parement bombé	2.50	1.50	3.75	-	1	1	-	pic_20120320151657.JPG		1	-	0
205	108	Martigny-Combe	6627	22.04	1.80	Ecoulement complet	8.00	1.80	14.40	-	0	0	-	pic_20120320135734.JPG	pic_20120320135757.JPG	1	-	0
401	120	Martigny-Combe	6628	11.62	-	Autre avec remarque	1.80	1.80	3.24	-	2	1	-	pic_20120320150909.JPG		1	mur instable	0
202	106	Martigny-Combe	6629	19.26	-	Parement bombé	1.80	1.70	3.06	-	1	0	-	pic_20120320133347.JPG	pic_20120320133359.JPG	1	-	0
211	123	Martigny-Combe	6631	21.08	-	Ecoulement local	1.40	1.10	1.54	-	2	1	-	pic_20120320152542.JPG		1	-	0
210	121	Martigny-Combe	6632	11.85	-	Ecoulement local	1.70	1.50	2.55	-	0	1	-	pic_20120320151200.JPG	pic_20120320151227.JPG	1	-	0
112	105	Martigny-Combe	6635	22.19	-	Couronnement manquant	2.00	0.80	1.60	-	2	0	-	pic_20120320132750.JPG		1	-	0
112	104	Martigny-Combe	6635	22.19	-	Ecoulement local	2.20	1.15	2.53	-	2	0	-	pic_20120320132410.JPG		1	-	0
178	119	Martigny-Combe	6636	5.63	-	Couronnement manquant	0.80	1.00	0.80	-	2	1	-	pic_20120320145901.JPG		1	-	0
220	125	Martigny-Combe	6641	58.95	-	Pierres manquantes	1.50	1.00	1.50	-	2	0	Escalier	pic_20120320155326.JPG		1	-	0
220	126	Martigny-Combe	6641	58.95	-	Parement bombé	2.00	2.30	4.60	-	2	0	-	pic_20120320155512.JPG		1	-	0
115	116	Martigny-Combe	6641	38.79	-	Parement bombé	2.20	2.00	4.40	-	1	1	Escalier	pic_20120320143544.JPG	pic_20120320143605.JPG	1	-	0
113	124	Martigny-Combe	6641	77.08	-	Couronnement manquant	2.20	1.40	3.08	-	2	0	-	pic_20120320154619.JPG		1	-	0
459	118	Martigny-Combe	6642	7.40	-	Ecoulement local	2.00	0.80	1.60	-	2	1	-	pic_20120320145317.JPG		1	-	0
320	117	Martigny-Combe	6648	17.33	-	Ecoulement local	0.50	1.30	0.65	-	2	1	-	pic_20120320144137.JPG		1	-	0
208	114	Martigny-Combe	6648	5.98	-	Ecoulement local	0.80	1.10	0.88	-	2	1	-	pic_20120320143012.JPG		1	-	0
115	115	Martigny-Combe	6648	38.79	-	Ecoulement local	1.20	1.20	1.44	-	2	1	-	pic_20120320143252.JPG		1	-	0
12	113	Martigny-Combe	6653	26.70	-	Ecoulement local	2.00	2.10	4.20	-	2	1	-	pic_20120320142726.JPG		1	-	0
455	111	Martigny-Combe	6654	24.54	-	Couronnement manquant	1.00	1.05	1.05	-	2	0	Escalier	pic_20120320141531.JPG		1	-	0
198	112	Martigny-Combe	6655	13.73	-	Dislocation	2.00	1.60	3.20	-	2	1	-	pic_20120320142509.JPG		1	-	0
238	103	Martigny-Combe	6656	50.71	-	Couronnement manquant	0.80	1.20	0.96	-	2	0	-	pic_20120320131752.JPG		1	-	0
325	109	Martigny-Combe	6656	34.77	-	Pierres manquantes	1.00	0.75	0.75	-	2	0	-	pic_20120320141001.JPG		1	-	0
325	110	Martigny-Combe	6658	34.77	-	Pierres manquantes	0.90	0.90	0.81	-	2	0	-	pic_20120320141321.JPG		1	-	0