


4. Restriction d'utilisation


Place de stationnement

Une place de stationnement non imperméabilisée existe pour les randonneurs sur la zone S1. Cette place doit être condamnée : en effet, son existence est strictement interdite en zone S1.

Lave torrentielle de janvier 2004

A la suite de la lave torrentielle de janvier 2004, des travaux vont certainement être entrepris dans la région du captage des Peutex. Des contraintes pourront être imposées durant la phase des travaux en vue de protéger la source.


Elisabeth CARRUPT


Pascal TISSIERES

Liste des annexes :

Annexe 1 : Procès-verbal de la séance du 18.3.2004 au captage des Peutex

Annexe 2 : Situation de la source des Peutex sur plan cadastral au 1:1'000

Situation des zones de protection des Peutex au 1:5'000

Distribution :

Administration communale de Salvan, 1922 Salvan (3 exemplaires)