

30.04.2024

Kataster der belasteten Standorte (KbS)

Betrieb- und Ablagerungsstandorte von mit Quecksilber belastetem Material

Der Ist-Zustand des Eintrags im KbS von Parzellen oder Teilparzellen in den Betriebs- und Ablagerungsstandorte kann in Form der untenstehenden Liste konsultiert werden. Der Status der Parzellen (untersuchungsbedürftig, sanierungsbedürftig, usw.) wird in der Liste aufgeführt. Die Liste ist nach Gemeinde sortiert und in aufsteigender Parzellenummerierung aufgeführt.

Die Belastungsangaben basieren auf einer Momentaufnahme und können sich aus verschiedenen Gründen ändern. Grundsätzlich werden die Listen laufend aktualisiert. Der Kataster ist eine Dienstleistung des Kantons. Die Eintragung erfolgt ohne Gewähr. Insbesondere kann aus einer Nicht-Eintragung keine Belastungsfreiheit eines Grundstücks hergeleitet werden.

Gemeinde	Parzellen- Nummer	Status
Baltschieder	537	Sanierungsbedürftig
Baltschieder	968	Sanierungsbedürftig
Baltschieder	997	Untersuchungsbedürftig
Baltschieder	998	Saniert mit Restbelastung
Brig-Glis	2063	Sanierungsbedürftig
Brig-Glis	2660	Sanierungsbedürftig
Brig-Glis	2688	Sanierungsbedürftig
Brig-Glis	2670	Sanierungsbedürftig
Brig-Glis	2673	Sanierungsbedürftig
Niedergesteln	2692	Untersuchungsbedürftig
Niedergesteln	2730	Untersuchungsbedürftig
Niedergesteln	2731	Untersuchungsbedürftig
Niedergesteln	2732	Untersuchungsbedürftig
Niedergesteln	2733	Untersuchungsbedürftig
Niedergesteln	2734	Untersuchungsbedürftig
Niedergesteln	2735	Untersuchungsbedürftig
Niedergesteln	2786	Untersuchungsbedürftig
Niedergesteln	2787	Untersuchungsbedürftig
Niedergesteln	2788	Untersuchungsbedürftig
Niedergesteln	2789	Untersuchungsbedürftig
Niedergesteln	2790	Untersuchungsbedürftig
Niedergesteln	2791	Untersuchungsbedürftig
Niedergesteln	2792	Untersuchungsbedürftig
Niedergesteln	2794	Untersuchungsbedürftig
Niedergesteln	2897	Untersuchungsbedürftig
Niedergesteln	2898	Untersuchungsbedürftig
Niedergesteln	2899	Untersuchungsbedürftig
Niedergesteln	2900	Untersuchungsbedürftig
Niedergesteln	2901	Untersuchungsbedürftig
Niedergesteln	2902	Untersuchungsbedürftig
Niedergesteln	2903	Untersuchungsbedürftig
Niedergesteln	2904	Untersuchungsbedürftig
Niedergesteln	2905	Untersuchungsbedürftig
Niedergesteln	2908	Untersuchungsbedürftig
Niedergesteln	2910	Untersuchungsbedürftig

Gemeinde	Parzellen- Nummer	Status
Niedergesteln	2912	Untersuchungsbedürftig
Niedergesteln	2918	Untersuchungsbedürftig
Niedergesteln	2920	Untersuchungsbedürftig
Niedergesteln	2921	Untersuchungsbedürftig
Niedergesteln	2922	Untersuchungsbedürftig
Niedergesteln	2923	Untersuchungsbedürftig
Niedergesteln	2925	Untersuchungsbedürftig
Niedergesteln	2926	Untersuchungsbedürftig
Niedergesteln	2927	Untersuchungsbedürftig
Niedergesteln	2928	Untersuchungsbedürftig
Niedergesteln	2929	Untersuchungsbedürftig
Niedergesteln	2930	Untersuchungsbedürftig
Niedergesteln	2931	Untersuchungsbedürftig
Niedergesteln	2932	Untersuchungsbedürftig
Niedergesteln	2933	Untersuchungsbedürftig
Niedergesteln	3077	Untersuchungsbedürftig
Niedergesteln	3078	Untersuchungsbedürftig
Niedergesteln	3080	Untersuchungsbedürftig
Niedergesteln	3082	Untersuchungsbedürftig
Niedergesteln	3083	Untersuchungsbedürftig
Niedergesteln	3085	Untersuchungsbedürftig
Niedergesteln	3092	Untersuchungsbedürftig
Niedergesteln	3102	Untersuchungsbedürftig
Niedergesteln	3103	Untersuchungsbedürftig
Niedergesteln	3104	Untersuchungsbedürftig
Niedergesteln	3110	Untersuchungsbedürftig
Niedergesteln	3112	Untersuchungsbedürftig
Niedergesteln	3113	Untersuchungsbedürftig
Niedergesteln	3118	Untersuchungsbedürftig
Niedergesteln	3119	Untersuchungsbedürftig
Niedergesteln	3132	Untersuchungsbedürftig
Niedergesteln	3133	Untersuchungsbedürftig
Niedergesteln	3134	Untersuchungsbedürftig
Niedergesteln	3135	Untersuchungsbedürftig
Niedergesteln	3145	Untersuchungsbedürftig
Niedergesteln	3146	Untersuchungsbedürftig
Niedergesteln	3147	Untersuchungsbedürftig
Raron	(6015)	Untersuchungsbedürftig
Raron	17	Untersuchungsbedürftig
Raron	24	Untersuchungsbedürftig
Raron	25	Untersuchungsbedürftig
Raron	41	Untersuchungsbedürftig
Raron	113	Saniert mit Restbelastung
Raron	114	Saniert mit Restbelastung
Raron	143	Sanierungsbedürftig
Raron	155	Sanierungsbedürftig
Raron	156	Untersuchungsbedürftig
Raron	270	Sanierungsbedürftig
Raron	4465	Sanierungsbedürftig
Raron	4995	Untersuchungsbedürftig
Raron	5036	Sanierungsbedürftig
Raron	5060	Sanierungsbedürftig
Raron	5099	Untersuchungsbedürftig
Raron	5134	Sanierungsbedürftig
Raron	5150	Untersuchungsbedürftig
Raron	5151	Sanierungsbedürftig

Gemeinde	Parzellen- Nummer	Status
Raron	5152	Untersuchungsbedürftig
Raron	5181	Untersuchungsbedürftig
Raron	5494	Untersuchungsbedürftig
Raron	5564	Untersuchungsbedürftig
Raron	5677	Untersuchungsbedürftig
Raron	5734	Untersuchungsbedürftig
Raron	5735	Sanierungsbedürftig
Raron	5878	Sanierungsbedürftig
Raron	5921	Sanierungsbedürftig
Raron	5958	Sanierungsbedürftig
Visp	225	Sanierungsbedürftig
Visp	274	Untersuchungsbedürftig
Visp	509	Sanierungsbedürftig
Visp	1189	Untersuchungsbedürftig
Visp	1191	Untersuchungsbedürftig
Visp	1199	Untersuchungsbedürftig
Visp	1204	Untersuchungsbedürftig
Visp	1231	Untersuchungsbedürftig
Visp	1242	Untersuchungsbedürftig
Visp	1243	Untersuchungsbedürftig
Visp	1244	Untersuchungsbedürftig
Visp	1265	Untersuchungsbedürftig
Visp	1278	Untersuchungsbedürftig
Visp	1282	Untersuchungsbedürftig
Visp	1286	Untersuchungsbedürftig
Visp	1301	Untersuchungsbedürftig
Visp	1322	Saniert mit Restbelastung
Visp	1366	Untersuchungsbedürftig
Visp	1420	Untersuchungsbedürftig
Visp	1538	Sanierungsbedürftig
Visp	1539	Untersuchungsbedürftig
Visp	1710	Untersuchungsbedürftig
Visp	1782	Sanierungsbedürftig
Visp	2080	Untersuchungsbedürftig
Visp	2099	Untersuchungsbedürftig
Visp	2104	Untersuchungsbedürftig
Visp	2127	Untersuchungsbedürftig
Visp	2129	Untersuchungsbedürftig
Visp	2136	Untersuchungsbedürftig
Visp	2138	Untersuchungsbedürftig
Visp	2141	Untersuchungsbedürftig
Visp	2142	Untersuchungsbedürftig
Visp	2143	Untersuchungsbedürftig
Visp	2144	Untersuchungsbedürftig
Visp	2151	Untersuchungsbedürftig
Visp	2185	Sanierungsbedürftig
Visp	2189	Untersuchungsbedürftig
Visp	2191	Untersuchungsbedürftig
Visp	2231	Untersuchungsbedürftig
Visp	2729	Sanierungsbedürftig
Visp	2734	Sanierungsbedürftig
Visp	2769	Untersuchungsbedürftig
Visp	2770	Untersuchungsbedürftig
Visp	2780	Sanierungsbedürftig
Visp	2950	Untersuchungsbedürftig
Visp	3051	Untersuchungsbedürftig



Gemeinde	Parzellen- Nummer	Status
Visp	3162	Sanierungsbedürftig
Visp	3185	Sanierungsbedürftig
Visp	3186	Untersuchungsbedürftig
Visp	3201	Saniert mit Restbelastung
Visp	3310	Untersuchungsbedürftig
Visp	3373	Sanierungsbedürftig
Visp	3379	Sanierungsbedürftig
Visp	3403	Untersuchungsbedürftig
Visp	3405	Untersuchungsbedürftig
Visp	3436	Untersuchungsbedürftig
Visp	3473	Sanierungsbedürftig
Visp	3574	Untersuchungsbedürftig
Visp	3627	Untersuchungsbedürftig
Visp	3636	Sanierungsbedürftig
Visp	3726	Untersuchungsbedürftig
Visp	3759	Untersuchungsbedürftig
Visp	3803	Untersuchungsbedürftig
Visp	3806	Untersuchungsbedürftig
Visp	3856	Untersuchungsbedürftig
Visp	3862	Untersuchungsbedürftig
Visp	3865	Untersuchungsbedürftig
Visp	3867	Untersuchungsbedürftig
Visp	3868	Untersuchungsbedürftig
Visp	3873	Untersuchungsbedürftig
Visp	3885	Saniert mit Restbelastung
Visp	3906	Untersuchungsbedürftig
Visp	3908	Untersuchungsbedürftig
Visp	4096	Sanierungsbedürftig