GEMEINDE ULRICHEN

Nutzungsplanung

Bericht und Inventar zu den Maiensäss- und Erhaltungszonen

Homologationsexemplar April 2006

Gemeinde Ulrichen

Der Präsident:

Die Schreiberin:

Freddy-Imstepf

Uschi Schnydria

Vom Staatsrate genehmigt

In der Sitzung vom ..1..1... OKT... 2006

Bestätigt:

Der Staatskanzler

ESAP Ingenieure und Berater Bodenmann - Andenmatten & Partner Furkastr. 3, 3900 Brig / Kantonsstr. 12, 3930 Visp

INHALT

| 1. | Einleitung | S. 3 |
|----|--|-------|
| 2. | Maiensässzone "Blaswald" | S. 3 |
| | 2.1 Lage | S. 3 |
| | 2.2 Beurteilung | S. 4 |
| | 2.3 Analyse der Siedlungselemente | S. 6 |
| | 2.4 Zusammenfassung | S. 9 |
| | Anhang 1 : Photodokumentation Maiensässzone "Blaswald" | |
| | - Sektor Nord (Heibode) | |
| | - Sektor Mitte (Blaswald) | |
| | - Sektor Süd (Afermatte, Pischlüecht) | |
| 3. | Erhaltungszonen "Rechte Talseite" | S. 10 |
| | 3.1 Lage | S. 10 |
| | 3.2 Beurteilung | S. 10 |
| | 3.3 Analyse der Siedlungselemente | S. 12 |
| | 3.4 Zusammenfassung | S. 15 |
| | Anhang 2: Photodokumentation Erhaltungszonen | |
| | - Obergadme | |
| | - Bärg | |
| | - Gade | |
| | - Frümbode | |
| | - Äbmete | |

1. EINLEITUNG

Die Seitenhänge der Gemeinde Ulrichen sind durch die landwirtschaftliche Bewirtschaftung geprägt.

Die linke Talseite, das Gebiet Blaswald, ist ein typisches Maiensässgebiet in dem sich während einer gewissen Zeit Menschen und Tiere aufhielten. Die rechte Talseite wurde hingegen zum grossen Teil direkt vom Dorf aus bewirtschaftet.

Damit die traditionelle Kulturlandschaft erhalten werden kann, sind besondere Anstrengungen für die Bewirtschaftung des Kulturlandes und die Erhaltung der Bausubstanz notwendig.

Für die Erhaltung der traditionellen Kulturlandschaft werden im Nutzungsplan der Gemeinde Ulrichen Maiensäss- und Erhaltungszonen festgelegt.

Nachfolgend werden die vorgesehenen Maiensäss- und Erhaltungszonen auf der Grundlage des Vademecums für die Gemeinde "Von den Maiensässen zur Maiensässzone" des Umwelt- und Raumplanungsdepartementes des Kantons Wallis dargestellt und beurteilt.


2. MAIENSÄSSZONE "Blaswald"

2.1 Lage

Die Maiensässzone "Blaswald" liegt auf der linken Talseite eingangs des Aegenetals oberhalb des Weilers "Zum Loch". Sie umfasst das Gebiet Blaswald mit den Orten Afermatten, Heibode und Pischlüecht.

Währenddem die Landwirtschaftsflächen im unteren Teil des Talhanges vom Dorf aus bewirtschaftet wurden, sind die Gebiete oberhalb einer Höhe von ca. 1450 m.ü.M. typische Maiensässe, in denen sich Menschen und Tiere zeitweilig aufhielten. Es handelt sich dabei um ausgeprägte Streusiedlungen.

Übersicht Maiensässzone



2.2 Beurteilung

Geographische Lage und Abgrenzung

| | Kriterium | zu erfüllenden Bedingungen | Beurteilung | erfüllt |
|---|--|---|---|---------|
| 1 | Region | Kanton Walis | Gemeinde Ulrichen | ja |
| 2 | Höhe | 1000 - 2000 m | 1450 - 1650 | ja |
| 3 | Lage zum Dorf | oberhalb des Dorfes | am Südhang oberhalb des Dorfes | ja |
| 4 | Lage zur oberen Waldgrenze | unterhalb der oberen Waldgrenze | Waldgrenze befindet sich auf ca 1800 m. ü. M. | ja |
| 5 | Gebietsabgrenzung | Die ursprünglich unbestocke Fläche wird als Ganzes erfasst | Der Perimeter umfasst die ursprünglich landwirtschaftlich genutzte Fläche | ja |
| 6 | Voraussetzung in bezug auf Bausubstanz | Existenz von Gebäuden | Stallscheunen, Stallscheunen mit Wohnanteil, Wohngebäude | ja |

Landschaftselemente

| | Kriterium | zu erfüllenden Bedingungen | Beurteilung | erfüllt |
|----|-----------------|---|---|---------|
| 7 | Gebiet | landwirtschaftlich genutzte Fläche | weitgehnede landwirtschaftlich genutzt | ja |
| 8 | Wiesen | Weiden und Mähwiesen | Mehrteils Weiden, zum Teil Mähwiesen | ja |
| 9 | Landschaftsbild | keine bestockte Flächen | zum Teil Verstaudung | ja |
| 10 | Brachland | weniger als ein Drittel der Gesamtfläche | ca. 25 Prozent | ja |

Siedlungselemente

| | Kriterium | zu erfüllenden Bedingungen | Beurteilung | erfüllt |
|----|--|---|--|---------|
| 11 | Ursprüngliche Bauten | Existenz von mindestens einem Mischgebäude: | Mischgebäude sowie auch einzelne Wohngebäude | ja |
| 12 | Siedlungstyp (Gruppensiedlung oder Streusiedlung) | Erhöhte Mindestanforderungen der Kriterien 13 und 14 bei Streusiedlungen | ausgeprägte Streusiedlung | ja |
| 13 | Anteil traditioneller und neuer Gebäude, welche die Erhaltung der ursprüngl. Typologie erlauben (Kat. 1+2) | Mindestens 3/5 der gesamten best. Gebäude (Kat. 1-3) ohne Berücksichtigung der zerfallenen Gebäude | Anteil beträgt 96 % vgl. Tabelle | ja |
| 14 | Anteil traditioneller Gebäude mit unverfrem- deter Typologie (Kat.1) | Mindestens 3/5 der bestehenden Gebäude (Kat. 1+2) ohne Berücksichtigung der zerfallenen Gebäude und der Gebäude ohne Respektierung der Typologie | Anteil beträgt 86 % vgl. Tabelle | ja |

Infrastruktur

| | Kriterium | zu erfüllenden Bedingungen | Beurteilung | erfüllt |
|-----|----------------------------|---|--|---------|
| 15 | Wasservorkommen | genügend Wasservorkommen, um den Ort als Zweitwohnsitz benützen zu können | Quellen vorhanden | ja |
| .16 | Touristische Infrastruktur | keine Anlagen, die dem traditionellen Charakter der Maiensässen widersprechen | Das Gebiet wurde mit einem Skilift durchquert, der Skilift wurde abgebrochen | ја |

2.3 Analyse der Siedlungselemente

Für die Beurteilung der Siedlungselemente werden die Gebäude in die 4 Kategorien gemäss der "Bewertungstabelle für eine Analyse der Siedlungselemente" des Vademecums für die Gemeinden (Seite 22) eingeteilt:

| Kat. | Gebäudearten | Verhältnis der Ka | tegorien |
|------|---|--|----------------------------|
| | | 1. Beurteilung | 2. Beurteilung |
| | Ursprüngliche Gebäude im <i>Orginalzustand</i> , erhalten | | |
| 1 | Ursprüngliche, erneuerte Gebäude, mit geringfügigen Veränderungen | | mind. 3/5 aller Bauten |
| | Ursprüngliche , <i>umgenutze</i> Gebäude , mit Beachtung der Typologie | | |
| | Ursprüngliche, erneuerte Gebäude, mit Vergrösserungen und/oder wichtigen Änderungen | mind. 3/5 aller Bauten (Kat. 1+2+3) | |
| 2 | Ursprüngliche <i>umgenutzte</i> Gebäude, mit Veränderung der Typologie | sprüngliche <i>umgenutzte</i> Gebäude, mit | |
| | Wohngebäude jüngeren Datums, mit Beachtung de Typologie | | aller Bauten (Kat. 1+2) |
| | Wohngebäude jüngeren Datums, mit teilweiser Beachtung der Typologie (neutral) | | |
| | Ursprüngliche, <i>umgenutzte</i> Gebäude, mit Änderung der ursprünglichen örtlichen Typologie | höchstens 2/5 alle | Nicht zu |
| 3 | Ursprüngliche <i>umgenutzte</i> Gebäude, ohne Beachtung der Typologie | Bauten (Kat. 1+2+3) | berücksichtigen |
| | Wohngebäude jüngeren Datums, ohne Beachtung der Typologie | | |
| 0 | Ursprüngliche Gebäude in Orginalzustand, zerfallen | Nicht zu berücksichtigen | |

Analyse der Gebäude

Sektor Nord (Heibode)

| Nr. | Gebäudetyp | Kat.1 | Kat.2 | Kat.3 | Kat.0 | Bemerkungen |
|-----|---|-------|-------|---------|-------|--|
| 1 | Ursprüngliches, umgenutzes Gebäude, mit Veränderung der Typologie | | х | | | Stallscheune, umgebaut: gleiches Volumen, Blechdach, Fensteröffnungen |
| 2 | Ursprüngliches, umgenutzes Gebäude, mit Veränderung der Typologie | | Х | | | Wohngebäude mit Keller, umgebaut: gleiches Volumen, Schindeldach, Fensteröffnungen mit Läden |
| 3 | Ursprüngliches Gebäude im Orginalzustand, erhalten | Х | | | | Wohngebäude mit Keller |
| 4 | Ursprüngliches Gebäude im Orginalzustand, erhalten | Х | | | | Grosse Stallscheune |
| 5 | Ursprüngliches Gebäude im Orginalzustand, erhalten | Х | | | | Stallscheune |
| 6 | Ursprüngliches Gebäude im Orginalzustand, erhalten | Х | | | | Stallscheune |
| 7 | Ursprüngliches, erneuertes Gebäude, geringfügige Veränderung | х | | | | Mischgebäude:Stallscheune mit Wohnteil; neues Blechdach |
| 8 | Ursprüngliches Gebäude im Orginalzustand, erhalten | Х | | | | Stallscheune |
| 9 | Ursprüngliches Gebäude im Orginalzustand, erhalten | Х | | ,,,,,,, | | Wohngebäude mit Keller |
| 10 | Ursprüngliches, erneuertes Gebäude, geringfügige Veränderung | х | | | | grosse Stallscheune; neues Blechdach |

Sektor Mitte (Blaswald)

| Nr. | Gebäudetyp | Kat.1 | Kat.2 | Kat.3 | Kat.0 | Bemerkungen |
|-----|---|-------|-------|-------|-------|---|
| 11 | Ursprüngliches, umgenutzes Gebäude, mit Veränderung der Typologie | | х | | | Stallscheune umgebaut: neues Dach, Fensteröffnungen mit Läden |
| 12 | Ursprüngliches Gebäude im Orginalzustand, erhalten | Х | | | | Stallscheune, |
| 13 | Ursprüngliches, umgenutzes Gebäude, mit Veränderung der Typologie | | | Х | | Stallscheune umgebaut: neuer Anbau, Fensteröffnungen mit Läden |
| 14 | Ursprüngliches erneuertes Gebäude, geringfügige Veränderungen | х | | | | Stallscheune; neues Blechdach auf einer Seite |
| 15 | Ursprüngliches erneuertes Gebäude, geringfügige Veränderungen | Х | | | | Stallscheune mit Wohnteil / Keller; neues Blechdach |
| 16 | Ursprüngliches erneuertes Gebäude, geringfügige Veränderungen | х | | | | Stallscheune mit Wohnteil / Keller; grösseres Fenster, neues Blechdach |

Sektor Süd (Afermatte, Pischlüecht)

| Nr. | Gebäudetyp | Kat.1 | Kat.2 | Kat.3 | Kat.0 | Bemerkungen |
|-----|---|-------|-------|-------|-------|--|
| 17 | Ursprüngliches Gebäude im Orginalzustand, erhalten | Х | | | | Stallscheune |
| 18 | Ursprüngliches, erneuertes Gebäude, geringfügige Veränderungen | | х | | | Wohngebäude / Keller; neues Dach und Fenster, Umgebungsgestaltung |
| 19 | Ursprüngliches, erneuertes Gebäude, geringfügige Veränderungen | X | | | | Stallscheune; neues Blechdach |
| 20 | Ursprüngliches Gebäude im Orginalzustand, erhalten | Х | | | | Stallscheune |
| 21 | Ursprüngliches, umgenutzes Gebäude, mit Veränderung der Typologie | | х | | | Stallscheune, umgebaut: Eternitdach, grosse Fensteröffnungen |
| 22 | Ursprüngliches Gebäude im Orginalzustand, erhalten | Х | | | | Stallscheune |
| 23 | Ursprüngliches Gebäude im Orginalzustand, erhalten | Х | | | | Wohngebäude / Keller |
| 24 | Ursprüngliches Gebäude im Orginalzustand, erhalten | Х | | | | Stallscheune |
| 25 | Ursprüngliches Gebäude im Orginalzustand, erhalten | Х | | | | Stallscheune |
| 26 | Ursprüngliches Gebäude im Orginalzustand, erhalten | Х | | | | Stallscheune |
| 27 | Ursprüngliches Gebäude im Orginalzustand, erhalten | Х | | | | Wohngebäude mit Keller |
| 28 | Ursprüngliches, erneuertes Gebäude, geringfügige Veränderungen | x | | | | Stallscheune; neues Blechdach |
| 29 | Ursprüngliches Gebäude im Orginalzustand, erhalten | Х | | | | Stallscheune |
| 30 | Ursprüngliches Gebäude im Orginalzustand, erhalten | Х | | | | Wohngebäude mit Keller |

2.4 Zusammenfassung


Die Beurteilung des Gebietes Blaswald mit den Orten Afermatten, Heibode und Pischlücht zeigt, dass dieses Gebiet die festgelegten Kriterien für Maiensässzonen erfüllt.

Das Gebiet wird zum grossen Teil noch landwirtschaftlich bewirtschaftet. Vereinzelt zeigen sich jedoch Tendenzen zur Verstaudung.

Die ursprüngliche Bausubstanz ist zum grossen Teil noch im ursprünglichen Zustand erhalten.

Die Nutzungsbestimmungen für die Maiensässzone sind im Artikel 58 des Bauund Zonenreglementes festgelegt. Die Zone bezweckt die ursprüngliche Siedlungsstruktur und den Gesamtcharakter der Landschaft als wesentlicher Bestandteil des einheimischen Natur- und Kulturgutes zu erhalten, aufzuwerten und vor dem Zerfall zu retten. Neubauten sind keine vorgesehen.

Maiensässzone "Blaswald" Sektor Nord (Heibode)






Film Nr. 4/0



Film Nr. 4/1



Film Nr. 4/2



Film Nr. 4/4







Film Nr. 4/12




10/9






Film Nr. 4/11




Film Nr. 4/8


Maiensässzone "Blaswald" Sektor Mitte







Film Nr. 5/7



Film Nr. 5/8



Film Nr. 5/9



Film Nr. 4/24



Film Nr. 4/22





Film Nr. 4/13



Film Nr. 3/II

Maiensässzone "Blaswald" Sektor Süd (Afermatte, Pischlüecht)






Film Nr. 3/13



Film Nr. 3/14



Film Nr. 5/2




Film Nr. 5/4






Film Nr. 4/20



Film Nr. 4/21



26/27



Film Nr. 4/17



Film Nr. 4/15

26/27



Film Nr. 5/12



Film Nr. 5/13



Film Nr. 5/14



Film Nr. 5/16

30/29

3. ERHALTUNGSZONEN


"Obergadme", "Bärg", "Gade", "Frümbode", "Nessel", "Äbmete"

3.1 Lage

Die rechte Talseite oberhalb des Dorfes Ulrichen wurde vom Dorf aus bewirtschaftet. Die Stallscheunen sind vielfach in Gruppen angeordnet. Nur in den höher gelegenen Orten "Nessel" und "Obergadme befinden sich auch Wohngebäude, in denen sich die bäuerliche Bevölkerung während gewissen Zeitperioden aufhielt.

Die einzelnen Gruppen von Stallscheunen sind bedeutende Elemente der traditionellen Kulturlandschaft. Damit diese Baugruppen erhalten werden können, werden sie einer Erhaltungszone zugewiesen. Es handelt sich dabei um die Gebäudegruppen in den Orten Obergadme, Bärg, Gade, Engbode, Nessel, Oberund Unner- Äbmete.

Übersicht Erhaltungszonen



3.2 Beurteilung

Mit den Erhaltungszonen wird grundsätzlich die gleiche Zielsetzung wie mit der Maiensässzone angestrebt. Sinngemäss wird auch die rechte Talseite mit den obgenannten Orten gemäss der im Vademecum "Von den Maiensässen zur Maiensäszone " festgelegten Kriterien beurteilt.

Geographische Lage und Abgrenzung

| | Kriterium | zu erfüllenden Bedingungen | Beurteilung | erfüll |
|---|---|---|---|--------|
| 1 | Region | Kanton Walis | Gemeinde Ulrichen | ja |
| 2 | Höhe | 1000 - 2000 m | 1450 - 1750 | ja |
| 3 | Lage zum Dorf | oberhalb des Dorfes | am Nordhang oberhalb des Dorfes | ja |
| 4 | Lage zur oberen Waldgrenze | unterhalb der oberen Waldgrenze | Waldgrenze befindet sich auf ca. 1800 m. ü. M. | ja |
| 5 | Gebietsabgrenzung | Die ursprünglich unbestocke Fläche wird als Ganzes erfasst | Der Perimeter umfasst die | |
| 6 | Voraussetzung in bezug auf Bausubstanz | Existenz von Gebäuden | Stallscheunen; Wohngebäude nur in Nessel und Obergadme | |

Landschaftselemente

| | Kriterium | zu erfüllenden Bedingungen | Beurteilung | erfüllt |
|----|-----------------|---|---|---------|
| 7 | Gebiet | landwirtschaftlich genutzte Fläche | weitgehnd landwirtschaftlich genutzt | ja |
| 8 | Wiesen | Weiden und Mähwiesen | Mehrteils Weiden, zum Teil Mähwiesen | ja |
| 9 | Landschaftsbild | keine bestockte Flächen | zum Teil Verstaudung | ja |
| 10 | Brachland | weniger als ein Drittel der Gesamtfläche | ca. 25 Prozent | ja |

Siedlungselemente

| | Kriterium | zu erfüllenden Bedingungen | Beurteilung | erfüll |
|----|--|---|---------------------------------------|---------|
| 11 | Ursprüngliche Bauten | Existenz von mindestens einem Mischgebäude: | Wohngebäude in Nesel und Obergadme | orrain. |
| 12 | Siedlungstyp (Gruppensiedlung oder Streusiedlung) | Erhöhte Mindestanforderungen der Kriterien 13 und 14 bei Streusiedlungen | vornehmlich Gruppensied- lungen | ја |
| 13 | Anteil traditioneller und neuer Gebäude, welche die Erhaltung der ursprüngl. Typologie erlauben (Kat. 1+2) | Mindestens 3/5 der gesamten best. Gebäude (Kat. 1-3) ohne Berücksichtigung der zerfallenen Gebäude | Anteil beträgt 96 % vgl. Tabelle | ја |
| 14 | Anteil traditioneller Gebäude mit unverfrem- deter Typologie (Kat.1) | Mindestens 3/5 der bestehenden Gebäude (Kat. 1+2) ohne Berücksichtigung der zerfallenen Gebäude und der Gebäude ohne Respektierung der Typologie | Anteil beträgt 96 %.vgl. Tabelle | ja |

S. 12

BSAP

Infrastruktur

| | Kriterium | zu erfüllenden Bedingungen | Beurteilung | erfüllt |
|----|-----------|---|-------------|---------|
| 15 | | genügend Wasservorkommen, um den Ort als Zweitwohnsitz benützen zu können | | ja |
| 16 | | keine Anlagen, die dem traditionellen Charakter der Maiensässen widersprechen | Wanderwege | ja |

3.3 Analyse der Siedlungselemente

Für die Beurteilung der Siedlungselemente werden die Gebäude in die 4 Kategorien gemäss der *Bewertungstabelle für eine Analyse der Siedlungselemente" des Vademecums für die Gemeinden eingeteilt:

| Kat. | Gebäudearten | Verhältnis der K | Kat. | | |
|---------------------------------|---|---|---|--|--|
| | | 1. Beurteilung | 2. Beurteilung | | |
| | Ursprüngliche Gebäude im <i>Orginalzustand</i> , erhalten | | | | |
| 1 | Ursprüngliche, erneuerte Gebäude, mit geringfügige Veränderungen | | mind. 3/5 aller Bauten | | |
| | Ursprüngliche , <i>umgenutze</i> Gebäude , mit Beachtung der Typologie | | | | |
| | Ursprüngliche, erneuerte Gebäude, mit Vergrösserungen und/oder wichtigen Änderungen | mind. 3/5 aller Bauten (Kat. 1+2+3) | höchstens 2/5 aller Bauten (Kat. 1+2) | | |
| 2 | Ursprüngliche <i>umgenutzt</i> e Gebäude, mit Verändeung der Typologie | (Nat. 1+2+3) | | | |
| | Wohngebäude jüngeren Datums, mit Beachtung derTypologie | | | | |
| | Wohngebäude jüngeren Datums, mit teilweiser Beachtung der Typologie (neutral) | | | | |
| | Ursprüngliche, <i>umgenutzte</i> Gebäude, mit Änderung der ursprünglichen örtlichen Typologie | | | | |
| 3 | Ursprüngliche <i>umgenutzte</i> Gebäude , ohne Beachtung der Typologie | Höchstens 2/5 aller Bauten (Kat. 1+2+3) | Nicht zu berücksichtigen | | |
| 1 1 1 1 1 1 1 | Wohngebäude jüngeren Datums, ohne Beachtung derTypologie | · | | | |
| 0 | Ursprüngliche Gebäude in ihrem Orginalzustand, zerfallen | Nicht zu berück | ksichtigen | | |

Analyse der Gebäude

Obergadme

| Nr. | Gebäudetyp | Kat.1 | Kat.2 | Kat.3 | Kat.0 | Bemerkungen |
|-----|--|-------|-------|-------|-------|---|
| 3 | Ursprüngliches, erneuertes Gebäude, geringfügige Veränderungen | X | | | | Stallscheune 1927; neues Blechdach |
| 4 | Ursprüngliches, erneuertes Gebäude, geringfügige Veränderungen | x | | | | Wohngebäude / Keller; neues Eternitdach |
| 5 | Ursprüngliches, erneuertes Gebäude, geringfügige Veränderungen | x | | | | Stallscheune; neues Blechdach |
| 6 | Ursprüngliches, erneuertes Gebäude, geringfügige Veränderungen | х | | | | Wohngebäude / Keller 1920; neues Blechdach |
| 7 | Ursprüngliches, erneuertes Gebäude, geringfügige Veränderungen | X | | | | Wohngebäude / Keller 1922; neues Blechdach |
| 8 | Ursprüngliches, erneuertes Gebäude, geringfügige Veränderungen | x | | | | Stallscheune1919; neues Blechdach |

Bärg

| Nr. | Gebäudetyp | Kat.1 | Kat.2 | Kat.3 | Kat.0 | Bemerkungen |
|-----|--|-------|-------|-------|-------|---------------------------------------|
| 1 | Ursprüngliches, erneuertes Gebäude, geringfügige Veränderungen | Х | | | | Stallscheune 1919; neues Blechdach |
| 2 | Ursprüngliches, erneuertes Gebäude, geringfügige Veränderungen | Х | | | | Stallscheune; neues Blechdach |
| 3 | Ursprüngliches Gebäude im Orginalzustand, erhalten | X | | | | Stallscheune 1922 |
| 4 | Ursprüngliches, erneuertes Gebäude, geringfügige Veränderungen | Х | | | | Stallscheune 1917; neues Blechdach |

Gade

| Nr. | Gebäudetyp | Kat.1 | Kat.2 | Kat.3 | Kat.0 | Bemerkungen |
|-----|--|-------|-------|-------|-------|---|
| 1 | Ursprüngliches, erneuertes Gebäude, geringfügige Veränderungen | Х | | | | Doppel-Stallscheune; neues Blechdach |
| 2 | Ursprüngliches, erneuertes Gebäude, geringfügige Veränderungen | х | | | | Stallscheune (1941 Erweiterung); neues Blechdach auf einer Seite |
| 3 | Ursprüngliches Gebäude im Orginalzustand, erhalten | x | | | | Stallscheune 1859 /1849; |
| 4 | Ursprüngliches Gebäude im Orginalzustand, erhalten | x | | | | Stallscheune 1929; |
| 5 | Ursprüngliches, erneuertes Gebäude, geringfügige Veränderungen | Х | | | | Stallscheune; neues Blechdach |
| 6 | Ursprüngliches, erneuertes Gebäude, geringfügige Veränderungen | х | | | | Stallscheune 1963; neues Blechdach |

Frümbode

| Nr. | Gebäudetyp | Kat.1 | Kat.2 | Kat.3 | Kat.0 | Bemerkungen |
|-----|--|-------|-------|-------|-------|---|
| 2 | Ursprüngliches, erneuertes Gebäude, geringfügige Veränderungen | х | | | | Stallscheune; neues Blechdach |
| 3 | Ursprüngliches, erneuertes Gebäude, geringfügige Veränderungen | х | | | | Stallscheune; neues Dach (Dachpappe) |
| 4 | Ursprüngliches, erneuertes Gebäude, geringfügige Veränderungen | х | | | | Stallscheune; neues Blechdach |

Ober- und Unner- Äbmete

| Nr. | Gebäudetyp | Kat.1 | Kat.2 | Kat.3 | Kat.0 | Bemerkungen |
|-----|--|-------|-------|-------|-------|-----------------------|
| 1 | Ursprüngliches Gebäude im Orginalzustand,erhalten | Х | | | | Stallscheune 1938; |
| 2 | Ursprüngliches Gebäude im Orginalzustand,erhalten | X | | | | Stallscheune 1884; |
| 3 | Ursprüngliches Gebäude im Orginalzustand,erhalten | X | | | | Stallscheune; |
| 4 | Wohngebäude jüngeren Datums, mit Beachtung der Typologie | | | х | | Wohngebäude / Keller; |
| 5 | Ursprüngliches Gebäude im Orginalzustand,erhalten | Х | | | | Stallscheune 1935; |
| 6 | Ursprüngliches Gebäude im Orginalzustand,erhalten | Х | | | | Stallscheune 19 5; |
| 7 | Ursprüngliches Gebäude im Orginalzustand,erhalten | Х | | | | Stallscheune 1938; |

3.4 Zusammenfassung

Die Beurteilung der einzelnen Gruppen von landwirtschaftlichen Nutzbauten zeigt, dass mit Ausnahme der Existenz von Wohngebäuden bzw. Mischgebäuden, die nur in den höher gelegenen Orten Nessel und Obergadme vorkommen, die festgelegten Kriterien für Maiensässzonen erfüllt würden.


Das Gebiet wird zum grossen Teil noch landwirtschaftlich bewirtschaftet. Vereinzelt zeigen sich jedoch Tendenzen zur Verstaudung.

Die Bauten sind praktisch noch vollständig im ihrem ursprünglichen Zustand erhalten. Sie werden jedoch nur zum kleinsten Teil noch in ihrer urprünglich Funktion genutzt. Der weitaus grösste Teil der Gebäude haben keine Funktion mehr. Es handelt sich um schützenswerte Bauten, die einen bedeutenden Situationswert haben und typische Elemente der traditionellen Kulturlandschaft darstellen.

Da die Erhaltung der Bausubstanz dieser Gebäudegruppen nur sichergestellt werden kann, wenn eine Zweckänderung möglich ist, werden diese Gebäudegruppen einer Erhaltenszone zugewiesen.

Für die Erhaltungszone gelten die gleichen Nutzungsbestimmungen wie für die Maiensässzone. Sie sind im Artikel 87 des Bau- und Zonenreglementes festgelegt. Die Zone bezweckt die ursprüngliche Siedlungsstruktur und den Gesamtcharakter der Landschaft als wesentlicher Bestandteil des einheimischen Natur- und Kulturgutes zu erhalten, aufzuwerten und vor dem Zerfall zu retten. Neubauten sind keine vorgesehen.

Erhaltungszone "Obergadme"





3/4



Film Nr. 1/19



5/6



Film Nr. 1/22






Film Nr. 1/23

7/8



Film Nr. 1/24

Erhaltungszone "Bärg"









Film Nr 2/22



Film Nr.2/23

4/3/2/1




Film Nr. 2/21



Film Nr. 2/18

2/3/4

Erhaltungszone "Gade"







Film Nr.2/0

2/3/4



2



Film Nr. 2/2



Film Nr. 2/1



Film Nr. 2/3



Film Nr. 2/4


3/4






Film Nr. 2/5

6



Film Nr. 2/6

Erhaltungszone "Frümbode"





Film Nr. 2/13

2/3/4



Film Nr. 2/8



Film Nr. 2/12





Film Nr. 2//I



Film Nr. 2/10

Erhaltungszone "Äbmete"












Film Nr. 1/7



Film Nr. 1/6









5/6/3/4

