

5.8 Visite locale

Extérieurs et environnement



Vue façade Ouest



Vue angle Sud-Ouest



Vue angle Nord-Ouest



Entrée principale du bâtiment



Route d'accès et environnement au Sud



Route d'accès et environnement au Nord

Sous-sol et locaux communs



Garage




Hall d'entrée





Dégagement / cage d'escaliers



Piscine intérieure

Rez-de-chaussée inférieur (bar)




Terrasse à l'Ouest



Entrée




Bar




Bar






Bar



WC



Local de stockage



Cuisine

Eléments techniques



Couverture en ardoises de type « Eternit »



Ferblanterie en cuivre
/ avant-toits bois lamé, charpente bois





Fenêtre en bois / vitrage isolant (bar)




Carrelage endommagé / conduites apparentes (cuisine du bar)




Tableaux électriques secondaires (bar)



Chaudière à mazout



Radiateur sans vanne thermostatique (bar)



Nourrice d'eau sanitaire



Ascenseur (4 personnes)